


Инструкция по установке светодиодной линзы

INTERPOWER



1. установите силиконовое кольцо на заднюю часть линзы



2. пропустите провод контрольного блока через фару



3. соедините провод и линзу



4. закрепите переходник на задней стороне фары



5. установите линзу Interpower



6. установите закрепительное кольцо и закрутите его



7. установите маску (если есть в комплекте)



8. закрепите и проверьте работу линзы



9. закройте фару

Порядок установки переходников: силиконовая вставка - переходник - закрепительное кольцо

силиконовая вставка



переходник для H4



переходник для 9005/9006



переходник для H7



закрепительное кольцо



Гарантийный талон

Талон действителен только при наличии подписи и печати.

Гарантия осуществляется в отведенный срок, заявленный продавцом.

При наличии механических повреждений или несанкционированного вмешательства в конструкцию товара продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании.

К негарантийным случаям относятся:

- Установка неквалифицированным специалистом вне специальных станций технического обслуживания.
- Наличие механических повреждений.
- Внесение изменений в конструкцию товара.
- Повреждения, полученные от огня и/или высоких температур.

Номер модели:	Дата приобретения	
Серийный номер (если есть):	ФИО и телефон покупателя	
Данные продавца:	Подпись продавца	Печать продавца
Причина обращения по ремонту:	Дата принятия товара по гарантии:	Товар принял (ФИО):

Продукция сертифицирована



Гарантийный срок для данного товара составляет 9 месяцев.

INTERP--WER